


LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Akhir Studi
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2024

Dengan judul:

IDENTIFIKASI PENYEBAB L/H STROBE & REAR STROBE LIGHT NOT FLASHING DAN CB POP OUT PADA ATR 72- 500/600

Disusun Oleh:



(ANTON RIEFENDI)
3412431017

Telah Diperiksa dan Disetujui Keseluruhan Isinya
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Teknik (Amd.T)
Program Studi Teknik Mesin (Perawatan Pesawat Udara)
Jurusan Teknik Mesin
Politeknik Negeri Batam

Pada Tanggal 25 Bulan Januari , Tahun 2025 di Batam

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1



(LALU GIAT JUANGSA
PUTRA, ST., M.T)
NIK/NIP.199106122019031012

Pembimbing 2



(NIDIA YUNIARSIH, S.T.,
M.T)
NIK/NIP.113102

Ketua Penguji (Penguji 1)



(Ir.MUHAMMAD ANDI
NOVA, S.T., M.Sc.)
NIK/NIP.199006122020121002

Anggota Penguji (Penguji 2)



(ADHE ARYSWAN, S.Pd.,
M.Si)
NIK/NIP.198906142019031007